Humidimètre pour le foin et la paille

Pour mesurer la température et le taux d'humidité dans le foin et les balles de paille. Plage de mesure : humidité 8 % à 45 % - température 0° à 105° C.

Numéro d'article 55520

Caractéristiques du produit
L'humidimètre est utilisé pour mesurer l'humidité dans le foin et la paille afin d'aider à déterminer le niveau de séchage optimal et d'éviter les moisissures ou les problèmes de stockage.
La sonde est enfoncée dans le foin ou la paille, en veillant à ce que la matière soit répartie uniformément. La valeur de l'humidité s'affiche sur l'écran.
Pour obtenir des résultats plus précis, il faut répéter la mesure à plusieurs endroits. Après utilisation, l'appareil doit être nettoyé avec un chiffon sec.
Il est important de stocker l'appareil dans un endroit sec et de retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée.

Documents
Questions sur le produit (0)

3 Images

© Landi 2025