Panier arrière

1 Image

Montage simple sur les véhicules électriques HS-559 ou HS-898. Non compatible avec le toit de HS-898 II.

Numéro d'article 27306

Caractéristiques du produit
Montage simple sur les véhicules électriques HS-559 ou HS-898. Non compatible avec le toit de HS-898 II.

Spécifications produit
Questions sur le produit (0)

© Landi 2024