Ersatzspule DA-C1

2 Bilder

Ersatzspule zu 71254.

Artikelnummer 35539

Produktmerkmale
Zu Akkutrimmer 35241. Ca 2 x 3 m, Ø 1.6 mm

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

© Landi 2025