Lampe de rechange

12.45

1 Image

Tuyau de rechange avec protection antiéclaboussures IP 44 pour les conditions particulières en agriculture.

Numéro d'article 48898

Caractéristiques du produit
Tuyau de rechange avec protection antiéclaboussures IP 44 pour les conditions particulières en agriculture.

Spécifications produit
Questions sur le produit (0)

© Landi 2025