



Feuchtmessgerät für Heu- und Stroh

Top Angebot
259.-

nur solange Vorrat



Zum Messen der Temperatur und des Feuchtegehalts in Heu und Strohballen. Messbereich: Feuchtigkeit 8 % bis 45 % - Temperatur 0° bis 105° C.

Artikelnummer 55520

Produktmerkmale

Das Feuchtmessgerät wird zur Messung der Feuchtigkeit in Heu und Stroh verwendet, um dabei zu helfen, den optimalen Trocknungsgrad zu bestimmen und Schimmelbildung oder Lagerprobleme zu vermeiden.

Die Sonde wird in das Heu oder Stroh gesteckt, wobei man darauf achten muss, dass das Material gleichmäßig verteilt ist. Der Feuchtigkeitswert wird auf dem Display angezeigt.

Um genauere Ergebnisse zu erhalten, sollte man die Messung an mehreren Stellen wiederholen.

Nach der Nutzung muss das Messgerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Es ist wichtig, das Gerät an einem trockenen Ort zu lagern und die Batterien bei längerer Nichtbenutzung zu entfernen.

Dokumente

Fragen zum Produkt (0)

3 Bilder

© Landi 2025