

Wichtiger Sicherheitshinweis

Artikel 45087 Elektroheizer EH3000



Wir haben festgestellt, dass die Elektroheizer EH3000 mit der Artikelnummer 45087, welche zwischen dem 23. Oktober und 03. November 2017 verkauft wurden, einen technischen Herstellerfehler aufweisen.

Falls Sie einen betroffenen Elektroheizer besitzen, stellen Sie den Gebrauch umgehend ein. Bitte bringen Sie das Produkt zurück in Ihre LANDI, Sie erhalten den vollen Kaufpreis zurück erstattet.

Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten.