

Rappel
Article 51049, Grand ventilateur de locaux
modèle 2019 pour réparation



*Le **modèle 2019 du Grand ventilateur de locaux** peut présenter des problèmes de moteur. Dans de rares cas, un court-circuit peut se produire. Afin d'éliminer tout risque dans l'utilisation de ce Grand ventilateur locaux, nous devons en remplacer le moteur.*

*Si vous avez acheté un **Grand ventilateur de locaux en 2019**, nous vous prions de prendre contact avec le personnel du magasin. Nous ferons alors réparer votre appareil.*

Attention : Ce rappel ne concerne pas les Grand ventilateurs locaux achetés en 2018.