



## Lime chaîne de tronçon

**2.95**

Pour le travail du métal. En acier nu. Sans manche.

Numéro d'article 51384

Caractéristiques du produit

Double burin-spirale, sans manche composé d'acier non traité. Ces limes de rechange pour tronçonneuses sont prévues pour le travail du métal, notamment pour l'affûtage des tronçonneuses.

Spécifications produit

Questions sur le produit (0)

---

1 Image

---

© Landi 2026