

Rückruf **Artikel 51049, Grossraumlüfter** **Modell 2019 für Reparatur**



Beim **Grossraumlüfter Modell 2019** wurden teilweise Motorenprobleme festgestellt. Dabei kann es in seltenen Fällen zu einem Kurzschluss kommen. Damit die Grossraumlüfter weiterhin ohne Gefahr benutzt werden können, müssen die Motoren ersetzt werden.

Falls Sie einen **Grossraumlüfter im Jahr 2019** erworben haben, bitten wir Sie, sich mit dem Ladenpersonal in Verbindung zu setzen. Ihr Gerät wird anschliessend für die Reparatur eingeschendet.

Wichtig: Falls Sie bereits im Jahr 2018 einen Grossraumlüfter gekauft haben, ist Ihr Gerät nicht vom Rückruf betroffen.